

1. NAKŁADANIE KLEJU

Klej nakładamy pacą zębatą 4mm prostopadle do wklejanych lameli, na powierzchnię do 1-2m². Zalecamy położenie kleju na jednego lamela. Wiaderko zamykamy po każdym użyciu. Optymalna temperatura pracy 10°C – 25°C.



2. DOCINANIE LAMELII

Lamele docinamy na odpowiedni wymiar ostrym nożem przy pomocy kątownika. W razie potrzeby wyrównujemy krawędzie papierem ściernym.




3. UKŁADANIE LAMELII

Na nałożony klej dociskamy lamela od środka do krawędzi bocznych wyciskając jego nadmiar. Klejenie rozpoczynamy od wybranej linii układania. W razie potrzeby docinamy lamele na odpowiedni wymiar.



4. DOCISKANIE LAMELII

Po ułożeniu lameli na powierzchni około 1-2 m² każdy z lameli po kolei dociskamy twardym wałkiem w celu likwidacji ewentualnych pustych przestrzeni pod nimi. Nadmiar kleju od razu usuwamy mokrą szmatką lub gąbką aby uniknąć zabrudzeń.



5. USUWANIE NADMIARU KLEJU

Wzdłuż krawędzi przyklejonych lameli usuwamy szpachelką pasek kleju. Dzięki temu przyklejone lamele nie za brudzą się klejem podczas montażu.



6. IMPREGNACJA

Po wyklejeniu całej elewacji, wykonaniu podmalowania ciętych krawędzi, malujemy całą powierzchnię lakierem bezbarwnym SDP-DL, aby zabezpieczyć produkt przed warunkami atmosferycznymi.

